

Dokumentacja fotograficzna



Widok budynku nr 2 od strony wewnętrznego dziedzińca.



Widok budynku nr 1 od strony wewnętrznego dziedzińca.



Widok elewacji południowej budynku nr 2.



Drzwi wejściowe z klatki schodowej do lokalu 29.



Wnętrze budynku mieszkalnego widok klatki schodowej na II piętrze.

Dokumentacja fotograficzna



Wnętrze lokalu biurowego – holl.



Wnętrze lokalu biurowego – pokój.



Wnętrze lokalu biurowego – pokój.



Wnętrze lokalu biurowego – pokój.



Wnętrze lokalu biurowego – gabinet.



Wnętrze lokalu biurowego – gabinet - kominek.

Dokumentacja fotograficzna



Wnętrze lokalu biurowego – łazienka.



Wnętrze lokalu biurowego – aneks socjalny.



Wnętrze lokalu biurowego – okna PCV, widoczne ubytki na elewacji.



Wnętrze lokalu biurowego – odparzenia tynku.